FICHE TECHNIQUE

Mise à jour : 30/06/2021

GANTS G-CUT LATEX D

Référence	EAN	Produit
840050	3660338056062	Size 7
840051	3660338056079	Size 8
840052	3660338056086	Size 9
840053	3660338056093	Size 10
840054	3660338056109	Size 11

Description



GANT TRICOT TAEKI® - ENDUCTION LATEX - 2 FILS - JAUGE 10
Tailles : 07 - 09 – 10 - 11
Coloris : Jaune / Noir
Descriptif : Tricoté sans couture. Fibre TAEKI®, 2 fils. Enduction latex sur paume et bouts des doigts. Jauge 10. Poignet 6 cm. Matériaux :
Gant : 100% TAEKI®, coloris jaune.
Enduction : latex naturel coloris bleu.
Construction : (fibres courtes), 2 fils, jauge 10.

Précautions d'emploi & stockage

Instructions d'emploi : Gant de protection pour un usage général en milieu sec, contre les risques mécaniques, les risques thermiques pour une protection contre la chaleur de contact (250°C / 300°C), sans danger de risques chimiques, électriques ou microbiologiques. Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que les gants présentant une très haute résistance à la traction (niveau 4) ne doivent pas être utilisés lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement. Le contact avec la peau peut causer des réactions allergiques à des personnes sensibles, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Ce gant ne contient pas de substances connues comme étant cancérigènes, ni toxiques, ni susceptible de provoquer des allergies aux personnes sensibles. Veillez à l'intégrité de vos gants avant et pendant l'utilisation, les remplacer si nécessaire.
Instructions de stockage : Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière.
Instructions de nettoyage / d'entretien :
Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Normes et certifications

Les niveaux sont obtenus sur la paume des gants (pour la norme EN388) et sur le gant entier toutes couches comprises (pour la norme EN407). Ils vont du moins performant (niveau 0) au plus performant (niveau 4 ou 5). 0 indique que le gant a un niveau de performance plus faible que le minimum pour le danger individuel donné. X: indique que le gant n'a pas été soumis à l'essai ou que la méthode d'essai ne semble pas convenir du fait de la conception des gants ou du matériau. Plus la performance est élevée plus la capacité du gant est grande à résister au risque associé. Les niveaux de performance sont basés sur les résultats d'essais en laboratoire, lesquels ne reflètent pas nécessairement les conditions réelles du lieu de travail, de par l'influence de divers autres facteurs, tels que la température, l'abrasion, la dégradation…
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, d'aération et de souplesse et aux normes européennes EN420:2003 (dextérité 5), EN388:2016 (3,X,4,2,D) & EN407:2004 (X.2.X.X.X.X)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



3 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
X : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

EN407:2004 Gants contre les risques de Chaleur et Feu (Un "X" = test non réalisé)



X : Résistance à l'inflammabilité (de 1 à 4)
2 : Résistance à la chaleur de contact (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur convective (de 1 à 4)
X : Résistance à la chaleur radiante (de 1 à 4)
X : Résistance à de petites projections de métal en fusion (de 1 à 4)
X : Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (de 1 à 4)

Conditionnement

- Emballés par 12 paires – Carton de 60 paires

RUBIX ENGINEERING – 31 rue de la Baume – 75008 PARIS – France
+33 (0)1 44 86 08 10 - aftersale-rubix-engineering@rubix-group.com
www.giss.com