

GANTS G-GRIP BLUE WINTER

Référence	EAN	Produit
854182	3660338100215	Taille 8
854183	3660338100222	Taille 9
854184	3660338100239	Taille 10
854185	3660338100246	Taille 11

Description

GANT TRICOT CASHMERE / COTON PAUME ENDUITE LATEX

Tailles : 08 - 09 - 10 - 11

Coloris : Bleu

Descriptif :

Gant tricoté sans couture cashmere/PES/coton. Enduction latex sur la paume et le bout des doigts. Dos de la main et des doigts aéré. Poignet élastiqué. Jauge 10

Matériaux :

Gant : cashmere/PES/coton

Enduction mousse latex



Précautions d'emploi & stockage Instructions d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques et thermiques (contact pendant quelques secondes avec des objets de température jusqu'à -30°C ou pour une activité intense dans une température ambiante $\geq +10^{\circ}\text{C}$), et prévu pour un usage général de manutention en milieu sec sans danger de risques chimiques, électriques ou de micro-organismes.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus. Chez certains individus, le latex naturel peut entraîner des allergies, dans ce cas stopper l'utilisation et consulter un médecin. Ce gant ne contient pas de substance connue comme étant cancérogènes, ni toxiques. Ce gant n'étant pas imperméable, il peut perdre ses propriétés

isolantes une fois mouillé. Nous attirons l'attention des utilisateurs sur le fait que ce gant présentant une très haute résistance à la traction ne doit pas être utilisé lorsqu'il y a risque de happement par des machines en mouvement.

Instructions de stockage :

Stocker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans leurs emballages d'origine.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Aucun entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Normes et certifications

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, d'aération et de souplesse, et aux normes EN420:2003+A1:2009 (dextérité 5) et EN388:2016 (2,2,4,2, X), EN511:2006 (X,1,X).

EN388:2003 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 2 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 2 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 4 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X : Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997 de A à F)

EN511:2006 Gants contre le risque par le Froid (Un "X"= test non réalisé)



- X : Résistance au froid convectif (0 à 4)
- 1 : Résistance au froid de contact (0 à 4)
- X : Imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

Conditionnement

- Emballés par 12 paires – Carton de 120 paires